LT-CP
CHEST PRESS CIRCUIT

GK14-00001-XXXX
SN # 1000-15272





Revision Date: 3/3/00

LT-CP
CHEST PRESS CIRCUIT

GK14-00001-XXXX
SN # 1000-15272



Low Voltage Power Supply
118E-00001-0006

CPU Kit
GK14-00002-0032(R) Eng/Met
CPU Board/Software
AO84-091934-A014 Eng/Met
AO84-091934-A026 Ger/Met

Transformer/LVPS Cable
AK14-00094-0000

LVPS/CPU Display Cable
AK14-00097-0004

1" Pillow Block Bearings(4)
OK14-01017-0000

50MM Belt
OK14-01132-0000

Limit Switch
OK14-01156-0001

20MM Belt
OK14-01130-0000

Dump/Encoder Cable
AK14-00162-0000

Power Input Assy(120v/60Hz)
SN 8399 - above
SK14-00237-0001(R)
SN 8398 & below
AK14-00123-0010(R)
Foreign Universal Power
Input Assy(240v/50Hz)
AK14-00143-0000

Encoder
118E-00001-0013

Relay
FK14-00002-0064

Line Cord Detachable
SN 8399 - above
0017-00003-0704
Line Cord Hardwired
SN 8398 - below
AK14-00289-0001

Dump Module
BO84-91940-D000

Capacitor
GK14-00002-0081

Revision Date: 3/3/00

LT-CP
CHEST PRESS CIRCUIT

GK14-00001-XXXX
SN # 1000-15272



CPU/Display Cables
AK14-00021-0001

Limit Switch/Speaker Cable
AK14-00163-0003

30 AMP Servo(R)
SK14-00132-0000

Motor/Servo Cable
AK14-00096-0001

Servo/CPU Cable
AK14-00081-0001

1" Upper Shaft
SN 4528 & below
GK14-00002-0003
SN 4529-8602
AK14-00138-0000
SN 8603 & above
OK14-01843-0001

Upper Pulley
SN 4528 - below
OK14-01068-0003
SN 4529 & above
OK14-01428-0000
(Note: Send Insert OK14-01620-0001)

Middle Pulley
SN 4528 & below
OK14-01068-0003
SN 4529 & above
AK14-00242-0000
(Note: Send OK14-01428-0000)

50 MM Belt
OK14-01132-0000

Middle Shaft 1.25"
w/15T Sprocket
SN 4528 & below
AK14-00140-0003
(Note: Send 0017-00101-0925, 0017-00013-0025, 0017-00104-0050)
SN 4529 & above
AK14-00140-0003

20 MM Belt
OK14-01130-0000

Motor - Short
SN 8398 - below
SK14-00246-0002
(Note: If replacing gray motor, send GK14-00002-0030)

Motor - Long
SN8399 & above
SK14-00246-0004

1.25" Lower Shaft
AK14-00014-0000

45T Sprocket
OK14-01021-0000

PACSCI Motor Brushes
GK14-00002-0078

Revision Date: 3/3/00